

RUA PARANA, Nº 481 – BAIRRO NOVO ORIENTE – CEP.: 35.195-000
BELO ORIENTE / MG TEL. : (31) 9-9922-5822 | (31)9-9922-5221



PORTFÓLIO

REPARO BISCHOFF - AUTOFORNO 02

O Cliente

APERAM

❖ Projeto

Parada Substituição da Canaleta do
Bichoff do A. F. Nº 2

❖ Contrato

4600022953

❖ Prazo

15 Dias

❖ Local

Timóteo - MG

Timóteo - Minas Gerais

Dados da Obra

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A

❖ **Homem Hora**

2453

❖ **Efetivo Direto**

19

❖ **Efetivo Indireto**

7

❖ **Efetivo Geral**


26

❖ **Curva**

VER item na página 4

Dados da Obra

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A





Dados da Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A

❖ **Horas sem acidente**

2453h

❖ **Acidentes**

0

❖ **Campanhas**


VER página da 5ª Seção

GALERIA DE FOTOS

REPARO BISCHOFF - AUTOFORNO 02

Aperam South America

AUTO FORNO 02




AUTO FORNO 02



AUTO FORNO 02



AUTO FORNO 02



AUTO FORNO 02



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2



❖ **Gestor**
LUCAS DIAS VIANA

❖ **Elaboração**
TACIANA VIEIRA



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

OBJETIVO

Com o objetivo de compartilhar o aprendizado durante a execução e acompanhamento do projeto, a **ORIENTE CONSTRUÇÕES** apresenta o seguinte relatório com ações e resultados nas atividades desenvolvidas e serviços prestados à gerência – APERAM..

DADOS DA OBRA

Efetivo médio: 26 Colaboradores.

Período da Parada: 25/11/2021 à 16/12/2021.

Homem Hora Trabalhada: 2.453h.

Horário de Trabalho: 07:00h às 19:00h

19:00h às 07:00h

❖ **Gestor APERAM**

PAULO LESSA

Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

AÇÕES DE SEGURANÇA

Visando orientar e capacitar os empregados que estiveram envolvidos neste projeto, foram realizados treinamentos específicos com informações sobre os riscos da área, riscos das atividades e dos equipamentos utilizados, bem como treinamento nos procedimentos de segurança da contratante - APERAM.





Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

TREINAMENTOS:

AMBIENTAÇÃO APERAM;
AMBIENTAÇÃO ALTO FORNO
NR35 – TRABALHO EM ALTURA;
ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS;
PLANO DE ATENDIMENTO ÀS EMERGENCIAS;
TRABALHO A QUENTE;
ESPAÇO CONFINADO;
IÇAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS.

DIVULGAÇÃO APR GERAL

Foi realizada reunião com o efetivo ORIENTE para divulgação da APR Geral focando nos perigos e riscos das nossas atividades e orientação quanto à elaboração das documentações pertinentes.



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

DDS GERAL

Participação de DDS Geral realizado pela Aperam juntamente com a liderança das contratadas envolvidas na Parada, com objetivo de cada um assumir a Segurança do Trabalho como valor, repassando eventos ocorridos em outros reparos para que não ocorram novamente e aguçando a participação de todos, nos relatos e tratativas de possíveis desvios.

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES


De acordo com cronograma de atividades foi definido equipe para acompanhamento diário em área, formada pela liderança (Gestão e Supervisão) e SESMT ORIENTE. As atividades críticas de cada turno foram mapeadas e repassadas a todos, permitindo atuação da equipe. (Grandes içamentos e movimentações de cargas, espaço confinado, trabalho em altura...).

Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

RELATÓRIO ESTATÍSTICO



LEGENDA


- PRAT - PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO
 - ASAM - ACIDENTE COM SIMPLES ATENDIMENTO MÉDICO
 - ASA - ACIDENTE SEM AFASTAMENTO
 - ACA - ACIDENTE COM AFASTAMENTO
-

Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

DESVIOS



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA




Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA




Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

LIÇÕES APRENDIDAS

PONTOS POSITIVOS

- Equipe capacitada e treinada.
- Apoio técnico presente.
- Perigos e riscos controlados.
- Área de atividades isoladas e sinalizadas.



PONTOS À MELHORAR

- Utilização de rádio comunicador nos içamentos especiais.
-



Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

CANTEIRO DE OBRAS





Relatório de Segurança

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

Substituição da Canaleta do Bichoff do A. F. Nº 2

CONCLUSÃO

A **ORIENTE CONSTRUÇÕES** tem a satisfação de concluir este projeto com a certeza de que o zero acidente é possível.

Continuaremos trabalhando para alcançar a excelência em saúde,

segurança e qualidade nos serviços prestados.

“O zero acidente é possível!”
